

## SUPER

NACHT's und bei geringer Beleuchtung die Lichteffekte zuverlässig und schnell mit dem BEWISUPER messen • Höchste Meßleistungen • Keine Umschaltung notwendig – 1 Meßbereich •


Genaue stufenlose Einstellung mit Nachführzeiger 

Kleiner Meß-

winkel ca. 30° • Belichtungszeiten 1/1000 Sek. bis 1 Stunde • Blenden 1 – 45 • Lichtwerte -3 bis 16 • Kinogangzahlen 8-128 •

Film-Norm DIN 12-36, ASA 12-3200 • Zusätzliche Ableselampe,

die Hilfe bei Messungen im Dunkeln



Hunderttausendfach hat sich der solide Selenzellen-Belichtungsmesser BEWI QUICK mit dem Nachführzeigersystem bestens bewährt.
Belichtungszeiten 1/1000 Sek. bis 2 Min.
Blenden 1,4 – 22
Lichtwerte 2 – 16

Lichtwerte 2 – 16 Kinogangzahlen 8 – 128 Film-Norm DIN 12 – 36, ASA 12 – 3200

### QUICK

Sofortanzeige des Blendenwertes nach dem Zeigerstand zur vorgewählten Belichtungszeit.

Belichtungszeiten 1/15 bis 1/500 Sek.

Blenden 2,8 – 22

Film-Norm DIN 15 - 27, ASA 25 - 400

BERTRAM QUALITAT v. PRAZISION

# BERRAM



PICCOLO





## Die richtige Belichtung über den Daumen . . . .

ermitteln, gibt auch Fotos — exakt belichtete aber nur, wenn Sie mit dem Daumen einen ausgezeichneten Belichtungsmesser betätigen. BEWI-Belichtungsmesser aus dem Hause BERTRAM haben Einhandbedienung, sind leicht und geben immer exakte Einstellwerte.

M BM 2

### BEWI SUPER

Einhandbedienung ·
Belichtungszeiten ¹/1000 s
bis 1 Stunde · Blenden
1-45 · Lichtwerte min 3-20 ·
Kinogangzahlen 8-128 ·
Filmempfindlichkeit 12 bis
36 DIN (12-3200 ASA) ·
Stufenloser Nachführzeiger
Meßwinkel etwa 30 ° ·
1 Meßbereich (keine Umschaltung) · Ableselampe
für Messungen im Dunkeln



Einhandbedienung ·
Belichtungszeiten ¹/1000 s
bis 2 min · Blenden 1.4—22 ·
Lichtwerte 2—19 · Kinogangzahlen 8—128 · Filmempfindlichkeit 12—36 DIN (12—3200 ASA) · Stufenloser Nachführzeiger ·
1 Meßbereich



#### BEWI BOY

Einhandbedienung Leitzahlen-Einstellsystem Belichtungszeiten 1/1000 S bis 4 s Blenden 1,4–22 Kinogangzahlen 8, 16, 32, 64 · Filmempfindlichkeit 15 bis 27 DIN (25–400 ASA) unzerbrechliches Kunststoffgehäuse

messen...richtig belichten...bessere Bilder